

תבנית עץ

1

פתח בקרה

2

3

מוטות זיון הבטון נמרחו בספיר 690 -
חומר הגנה מינראלי מפני קורוזיה

4

בטון מטופל באקסטרה פריים 601 -
פריימר פולימרי לחיבור בין בטון ישן לחדש

5

חומר השיקום נשפך אל התבנית